

RTM-C12 Impulsformer

RTM-C12 Puls Shaper

RTM-C12 Module de réglage d'impulsion

24 V AC/DC 11027613
230 V AC 11027605

A824/899058




- (de) Montagehinweis für den Installateur
(en) Mounting note for the installer
(fr) Notice d'installation pour l'installateur



- (de) Nur Kupferleiter verwenden
(en) Use copper conductors only
(fr) Utiliser uniquement des fils de cuivre

C1 | Anschlussbild
Connection diagram
Raccordements

24 V AC/DC



230 V AC

C2 | Funktionsdiagramm
Function diagram
Diagramme fonctionnelle

(de)

DEUTSCH

A| Sicherheitshinweise



GEFAHR



Gefahr bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht, schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden auftreten können.



WARNUNG



Für die Montage, Inbetriebnahme und den Einsatz des Geräts sind die jeweils länderspezifisch gültigen Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und folgendes zu beachten:

- Facharbeiter oder Installateure werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor der Installation oder Wartung der Geräte vorschriftsmäßig entladen müssen.
- Montage-, Wartungs- und Installationsarbeiten an den Geräten dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit den beschriebenen Geräten vertraut sind und über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

(en)

ENGLISH

A| Safety instructions



DANGER



Danger means that non-observance may cause risk of life, grievous bodily harm or heavy material damage.



WARNING



Follow the applicable country-specific safety at work rules, the regulations for the prevention of accidents and safety regulations when mounting, bringing into service and using the device and observe the following:

- Technicians and/or installers are informed that they have to electrically discharge themselves as prescribed before installation or maintenance of the devices.
- Only qualified personnel is allowed to do mounting, maintenance and installation work on the devices.
- Qualified personnel in the sense of these instructions are persons who are well versed in the use and installation of such devices and who possess the necessary qualification for their job.

(fr)

FRANÇAIS

A| Avis de sécurité



DANGER



Danger signifie que la non observation des consignes peut entraîner un risque mortel ou des dommages matériels importants.



AVERTISSEMENT



Pour le montage, la mise en service et l'utilisation de l'appareil il faut respecter les règlements en vigueur selon le pays concernant la protection au travail, la prévention des accidents et la sécurité et de respecter aussi les avis suivants :

- Des travailleur qualifiés ou installateurs sont avertis qui il est nécessaire de se décharger correctement de l'électricité avant d'installer ou d'entretenir l'appareil.
- Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer le montage et l'installation, voir paragraphe personnel qualifié.
- Du personnel qualifié au sens de ces instructions sont des personnes qui sont familiers avec les appareils décrits et dont le qualifications professionnelles sont en rapport avec leur travail.

C| Technische Daten

Betriebsspannung	24 V AC/DC
RTM-C12, 11027613	230 V AC
RTM-C12, 11027605	
Stromaufnahme max.	kleiner gleich 15 mA
Dauerstrom max.	8 A
Ausgang / Kontakt	2 Wechsler (DPDT)
Ausgang / Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10 vergoldet
Ansprechzeit typisch	20 ms
Rückfallzeit typisch	20 ms
Wiederbereitschaftszeit	größer gleich 20 ms
Mindesteinschaltdauer	größer gleich 5 ms
Mechanische Lebensdauer	3 x 10 ⁷ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer	1 x 10 ⁵ Schaltspiele
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² / AWG 14
eindrähtig	
Abmessungen B x H x T	35 x 69,3 x 60 mm
Gewicht	
RTM-C12, 11027613	100 g
RTM-C12, 11027605	160 g
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse / Klemmen	IP40 / IP20


C| Technical Data

Operating voltage	24 V AC/DC
RTM-C12, 11027613	230 V AC
RTM-C12, 11027605	
Current consumption max.	less than or equal to 15 mA
Continuous current max.	8 A
Output / contact	2 changeover contacts (DPDT)
Output / contact material	AgNi 90/10 gold plated
Response time typical	20 ms
Release time typical	20 ms
Recovery time	greater than or equal to 20 ms
Minimum switch-on duration	greater than or equal to 5 ms
Mechanical endurance	3 x 10 ⁷ switching cycles
Electrical endurance	1 x 10 ⁵ switching cycles
Wire cross section	2,5 mm ² / AWG 14
solid wire	
Dimensions (W x H x D)	35 x 69,3 x 60 mm
Weight	
RTM-C12, 11027613	100 g
RTM-C12, 11027605	160 g
Operating temperature range	-10 °C to +55 °C
Storage temperature range	-25 °C to +70 °C
Ingress protection for housing / terminal block	IP40 / IP20

C| Données techniques

Tension de service	24 V CA/CC
RTM-C12, 11027613	230 V CA
RTM-C12, 11027605	
Consommation électrique max.	inférieure ou égale à 15 mA
Courant continu max.	8 A
Sortie / contact	2 inverseurs (DPDT)
Sortie / matériau du contact	AgNi 90/10 plaqué Or
Temps de réponse typique	20 ms
Durée de retombée typique	20 ms
Temps de récupération	supérieur ou égal à 20 ms
Durée d'activation minimale	supérieure ou égale à 5 ms
Durée de vie mécanique	3 x 10 ⁷ cycles de fonctionnement
Durée de vie électrique	1 x 10 ⁵ cycles de fonctionnement
Section de raccordement monobrin	2,5 mm ² / AWG 14
Dimensions L x H x P	35 x 69,3 x 60 mm
Poids	
RTM-C12, 11027613	100 g
RTM-C12, 11027605	160 g
Plage des températures de service	de -10 °C à +55 °C
Plage des températures de stockage	de -25 °C à +70 °C
Indice de protection boîtier/ bornes	IP40 / IP20

D|



(de)

DEUTSCH

D| Vorbereitung und Anschluss

D1 Kabelvorbereitung

Adern 7 mm abisolieren.
Litzenleiter mit passender Aderendhülse versehen.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten.

D2 Anschluss

Für Anschluss siehe Seite 1, C1| Anschlussbild.
Adern in die entsprechende Klemmenöffnung einführen und mit Schraubendreher fixieren.

(en)

ENGLISH

D| Preparation and Connection

D1 Cable preparation

Strip wires by 7 mm.
Put on appropriate wire end sleeves to stranded wires.

DANGER

Risk of death by electric shock!
Switch off all electrical power supply before starting work on energized parts.

D2 Connection

See page 1 C1| connection diagram.
Insert the wires into the respective contacts and fix them with a screw driver.

(fr)

FRANÇAIS

D| Préparation et Raccordement

D1 Préparation du câble

Dénuder les fils de 7 mm.
Poser des embouts appropriés sur les fils multibrins.


DANGER

Danger de mort par choc électrique !
Avant toute intervention sur des pièces conductrices, mettre des lignes électriques hors tension.

D2 Raccordement

Voir page 1, C1| raccordements.
Insérer les fils dans les contacts respectifs et les fixer avec un tournevis.

E|



E| Montage & Demontage

- Zum Einbau in Elektroverteiler oder Kleingedäuse
- E1 Das Gerät kann auf eine Tragschiene TH35 nach IEC 60715 aufgerastet werden.
- E2 Zur Demontage Entriegelungshebel mit einem Schraubendreher ① lösen und Gerät nach vorne abheben ②.
- Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen und Warten muss sichergestellt sein.


E| Mounting & dismantling

- Suitable for installation in electrical distribution cabinets or small electrical enclosures.
- E1 The device can be snapped on a rail TH35 according to IEC 60715.
- E2 For dismantling release the unlocking lever with a screwdriver ① and remove the device to the front ②.
- The device has to be accessible for operating, testing, inspection and maintenance.

E| Montage & démontage

- Se monte aux répartiteurs électriques ou petits boîtiers.
- E1 L'appareil peut être encliqueté sur un rail TH35 selon IEC 60715.
- E2 Pour démonter débloquer le levier de déblocage avec un tournevis ① et retirer l'appareil vers l'avant ②.
- L'accès à l'appareil pour service, contrôle, inspection et entretien doit être assuré.

F|



F| Anzeige- und Bedienelemente

F1 Grüne LED
= Betriebsspannung liegt an

F2 Rote LED
= Fehler, Ausgangsrelais angezogen

F3 Potentiometer
Einstellung der Impulslänge des Ausgangsrelais (0,15 ... 3 s)

F| Display and Operating Elements

F1 Green LED
= operating voltage is applied

F2 Red LED
= Error, output relay is activated

F3 Potentiometer
Setting of pulse length of the output relay (0.15 to 3 s)

F| Eléments d'affichage et de commande

F1 DEL verte
= présence de tension de service

F2 DEL rouge
= erreur, relais de sortie excité

F3 Potentiomètre
Réglage de la longueur d'impulsion du relais de sortie (0,15 à 3 s)

HINWEIS



Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com bereit.

11027613

11027605



NOTE



More detailed information and documentations are available as download at www.metz-connect.com

11027613

11027605



NOTICE



Des informations et documentations supplémentaires sont disponibles pour téléchargement à www.metz-connect.com.

11027613

11027605

